

**Anlage 1**  
**zum Zertifikat der Konformität**  
**der werkseigenen Produktionskontrolle**



**0797 – CPR – 0592**

für das Bauprodukt:

**Nach Festigkeit visuell sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit  
rechteckigem Querschnitt**

Die im Zertifikat genannten Produktspezifikationen wurden um folgende Produkte erweitert:

**Dachlatten nach DIN 4074-1:2012**

**Sortierklasse: S10+**

**Holzarten: Fichte, Tanne**

entsprechend umseitiger Produktspezifikation

hergestellt im Werk und in Verkehr gebracht durch

**Holz Kreuzer GmbH  
Karl-Benz-Straße 12  
D-86825 Bad Wörishofen**

Diese Anlage bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 14081-1:2005+A1:2011**

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass

**die werkseigene Produktionskontrolle alle vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.**

Diese Anlage zum Zertifikat wurde erstmals am 20.04.2015 ausgestellt und verbleibt gültig, solange sich die in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellungsbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

München, den 20.04.2015



Dipl.-Ing. (FH) Ralf Diebold  
Leiter der Zertifizierungsstelle

## Produktspezifikation

---

### Nach Festigkeit visuell sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

Die Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle des umseitig beschriebenen Herstellwerks erfolgte auf Basis folgender Produktspezifikationen:

Holzarten	Anwendungsbereich	Sortierklasse	Festigkeitsklassen	Herkunft	Dauerhaftigkeitsklasse	Brandverhaltensklasse
<b>Holzartenkombination</b> WPCA – Fichte, Tanne	Dachlatte	S10+	Siehe Prüfbericht-Nr.: 14506 der TU München	Deutschland	5	D-s2, d0

Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350-2

Brandverhaltensklasse nach EN 14081-1

Lizenznummer des Prüfberichts: 153

Änderungen in der Produktpalette müssen erneut durch die Zertifizierungsstelle begutachtet und bewertet werden.